

A/GLUE-10g-C A/GLUE-50g-C

SK

Popis:

Anaeróbne lepidlo na nerez

Návod na použitie:

1. Lepené plochy najprv očistite a odmastite
2. Aplikujte zopár kvapiek na materiál
3. Spojte a pritlačte obe lepené plochy
4. Potriajte pred použitím

Upozornenie:

Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku, môže spôsobiť podráždenie pri kontakte s pokožkou. Pri horení vznikajú toxické plyny. Používajte ochranné pomôcky, zaistite dostatočnú ventiláciu, nevypúšťajte do kanalizácie. Dodržujte obvyklé štandardy pracovnej hygieny, používajte kožné ochranné prípravky ako preventívnu ochranu kože. Používajte ochranné rukavice, ktoré je potrebné pravidelne vymieňať, a to najmä po dlhšom kontakte s produktom.

Skladovanie:

Uchovávajte pri teplote do 38°C, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Produkt je stabilný za normálnych podmienok skladovania a používania. Chráňte pred silnými oxidantmi, redukčnými činidami, alkaliami, absorbérmi kyslíka a iniciátormi polymerizácie. Skladujte mimo dosahu detí. V prípade požiaru haste penou, suchými chemikáliami, oxidom uhličitým. Použite nezávislý dýchací prístroj a ochranný odev.

Prvá pomoc:

V prípade požitia nevyvolávajte zvracanie. Upokojte dotýčnú osobu a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade vdychnutia vyvedte zasiahnutú osobu na čerstvý vzduch. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade dotyku s kožou umyte zasiahnuté miesto mydlom a vodou. Zoblečte kontaminované oblečenie a topánky. Vyperte veci pred použitím. Ak symptómy pretrvávajú vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zasiahnutia očí, vymyte ich čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

CZ

Popis:

Anaerobní lepidlo na nerez

Návod k použití:

1. Lepené plochy nejprve očistěte a odmastěte
2. Aplikujte pár kapek na materiál
3. Spojte a přitlačte obě lepené plochy
4. Protřepat před použitím

Upozornění:

Dráždí oči, dýchací cesty a kůži, může způsobit podráždění při kontaktu s pokožkou. Při hoření vznikají toxické plyny. Používejte ochranné pomůcky, zajistěte dostatečnou ventilaci, nevypouštějte do kanalizace. Dodržujte obvyklé standardy pracovní hygieny, používejte kožní ochranné přípravky jako preventivní ochrana kůže. Používejte ochranné rukavice, které je třeba pravidelně vyměňovat, a to zejména po delší kontakt s produktem.

Skladování:

Uchovávejte při teplotě do 38 ° C, chráňte před teplem a přímým slunečním zářením. Produkt je stabilní za normálních podmínek skladování a používání. Chraňte před silnými oxidanty, redukčními činidly, alkalii, absorbéry kyslíku a iniciátory polymerace. Skladujte mimo dosah dětí. V případě požáru haste penou, suchými chemikáliemi, oxidem uhličitým. Použijte nezávislý dýchací prístroj a ochranný odev.

První pomoc:

V případě požití nevyvolávejte zvracení. Uklidněte dotýčnou osobu a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vdechnutí vyvedte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě dotyku s kůží omyjte zasažené místo mydlem a vodou. Svlékněte kontaminované oblečení a boty, Vyperte věci před nepoužitím. Pokud symptomy přetrvávají vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasažení očí, vypláchněte je s čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

PL

Opis :

Anaerobowy klej do stali nierdzewnej

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie oczyścić i odtłuścić
2. Nanieść niewielką ilość kleju na klejone powierzchnie
3. Lepione powierzchnie złączyć i docisnąć
4. Opakowanie z klejem wstrząsnąć przed użyciem

Uwaga

Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. Przy spalaniu vznikajú toksyczne gazy. Przy pracy używajcie środki ochrony osobistej, używać w dobrze wentrowanym pomieszczeniu, nie spłókiwać do kanalizacji. Przy pracy stosować odpowiednią odzież ochronną. Gumowe rękawice wymieniać regularnie, zwłaszcza przy dłuższej pracy z produktem.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze do 38°C, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Prawidłowo przechowywany produkt jest stały chemicznie. Chronić przed dziećmi. Chronić przed silnymi utleniaczami, reduktorami, pochłaniaczami tlenu oraz inicjatorami polimeryzacji. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nosić aparat oddechowy i odzież ochronną. W przypadku wzniesienia gasic pianą, dwutlenkiem węgla, suchymi chemikaliami. Stosować odzież ochronną oraz aparat do oddychania.

Pierwsza pomoc

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Uspokoić poszkodowaną osobę oraz zasięgnąć porady lekarza. W razie wdychnięcia wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć ciepłą wodą z mydłem. Wybrudzoną odzież ochronną wyprać przed dalszym użyciem. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je z dużą ilością ciepłej wody i natychmiast skontaktujcie się z lekarzem.

HU

Leírás:

Anaerób ragasztó nemesacél rozsdamentes anyagokhoz

Használati utasítás

1. A ragasztani kívánt felületeket szükséges megtisztítani és zsírtalanítani
2. Kellő mennyiséget csepegtessen a fém felületre
3. Illesztje egymáshoz a ragasztott felületeket
4. Rövididőre gátolja meg a ragasztott felületek elmozdulását

Figyelmeztetés: Az emberitestet borító bőrszövettel érintkezve, előidézhet allergiás tüneteket, ingerelheti a látásszerveket és a légutakat.

Az égés során veszélyes mérgező gázok keletkeznek. Akadályozza meg, hogy a csatornába jusson a ragasztó. Gyermekektől szigorúan távol tartandó! Ragasztás során használjon egészségvédő eszközöket, légzésvédőt, védőszemüveget, kézvédő kesztyűt, bőrápoló kenőcsöket.

Tárolás: Hűvös, száraz helyen tárolandó 38 Celsiusz fok-ig. Nehelyezze hőforrások közelébe és óvja a napfény sugaraitól a flakonokat.

A termék az általános tárolási szabályokat betarva stabil, összetételét nem változtatja. Óvja a ragasztó érintkezésével erős oxidánsoktól, oldószerektől, Alkáliáktól, oxigén kútó anyagoktól és a polimerizációt indítóanyagoktól. Tűz esetén oltóhabot használjon, oltó porokat, széndioxid oltószert.

Elsősegély: Ragasztóval érintkezett látószerveket bő vízsugárral öblítsük a nyitvatartott szemeket és haladéktalanul forduljunk szakorvoshoz. Az érintett bőrszövetet szappannal mossuk és bő vízben hosszasan öblítjük. Elfogyasztás esetén, ételben, italban kerülve szervezetébe, neingereljen a sérült személy hányást. Azonnal forduljon orvoshoz és ezt az utasítást adja át az orvosnak. A ragasztóval szennyezett ruhát, cipőt a sérült személy vesse le magáról. Ha a sérült személy belélegzett ragasztó hatására rosszullétet észlel, vezessük ki a friss levegőre, és mélyen lélegezzen. Ha a jobban lét nem áll be, forduljon haladéktalanul orvoshoz!

DE

Beschreibung:

Anaerober Klebstoff für Edelstahl

Gebrauchsanweisung:

1. Flächen zum Kleben reinigen und entfetten
2. Ein paar Tropfen von Klebstoff auf Material geben
3. Schließen und drücken beide Oberflächen
4. Vor Gebrauch schütteln

Hinweis:

Der Klebstoff reizend die Augen, Atemwege und Haut. Bei dem Berührung mit Haut kann die Reizung bewirken. Beim Brennen entsteht toxisches Gas. Schutzausrüstung tragen, für ausreichende Belüftung sorgen, nicht in Abwasserkanalisation ausgießen. Die gewöhnlichen Standards bei Arbeitshygiene befolgen, die Schutzhandschuhe als präventive Hautschutz tragen. Es ist notwendig die Schutzhandschuhe regelmäßig austauschen, vor allem bei dem längeren Kontakt mit dem Klebstoff.

Lagerung:

Speichern unter 38°C, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen und Benutzung stabil. Vor starkem Oxidator, Reduktionsmittel, Alkali, Sauerstoffabsorber und Polymerisationsaktivator schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Im Fall der Brand mit Schaum, mit trockenen Chemikalien oder Kohlendioxid löschen. Das selbständige umgebungsluftunabhängige Atemschutzgerät und Schutzausrüstung benutzen.

Erste-Hilfe:

Beim Verschlucken Kotzen nicht abrufen. Die Person beruhigen und sofort einen Arzt aufsuchen!

Bei der Aspiration nehmen Sie die Person auf frische Luft. Wenn die Probleme dauern, aufsuchen Sie der Arzt.

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Die kontaminierte Kleidung ausziehen und vor dem Tragen waschen. Wenn die Symptome dauern, aufsuchen Sie der Arzt. Wenn es in Augen spritzt, waschen Sie Ihre Augen sofort gründlich mit viel Wasser und aufsuchen Sie der Arzt!

EN

Description:

Anaerobic adhesive for stainless steel

Instructions for use:

1. Clean and degrease surface
2. Apply a few drops of the material
3. Connect and press both surfaces
4. Shake before use

Note:

Irritating to eyes, respiratory system and skin, may cause sensitization by skin contact. When burning produce toxic gases. Wear protective equipment, ensure adequate ventilation Do not empty into drains. Collect spills using earth and gather for disposal in accordance with regulations. Observe normal standards of occupational hygiene, use skin protection products as a preventive skin protection. Wear protective gloves, replaced them regularly, especially after prolonged contact with the product.

Storage:

Store below 38°C, away from heat and direct sunlight. The product is stable under normal conditions of storage and use. Keep away from strong oxidizing agents, reducing agents, alkalis, oxygen scavengers, polymerization initiators. Keep out of the reach of children. In case of fire, extinguish with foam, dry chemicals, carbon dioxide. Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing.

First Aid:

In case of ingestion do not induce vomiting. Keep person calm and get medical attention. In case of inhalation remove to fresh air. If symptoms develop, get medical attention. In case of skin contact wash with soap and water. Remove contaminated clothing and shoes. Wash clothing before reuse. If symptoms occur, get medical attention. In case of eye contact flush with water. get medical attention.